

№П\П	Модель станка Фрезерная группа	РЭ РИ ПС КАТ. Вед. Комп.	Тех. процесс капремонта станка	Чертежи общих видов узлов и базовых деталей	Дефектно- сметная ведомость	Рабочие чертежи тех. оснастки, применяемой при ремонте	Развернутая кинематическ ая схема с чертежам быстроизнаш ивающихся деталей	Типовые тех. процессы изготовления быстроизна - шивающихся деталей	Карты РТО	Справочники покупных и комплектующ их изделий
1	6441ПР	РЭ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	0		ММ	М
2	654	РС	СА34 кн.1	СА34 кн.2	СА34 кн.3	СА34 кн.4	СА34		М	М
3	654РФ3	РС	СА77 кн.1	СА77 кн.2	СА77 кн.3	СА77 кн.4	СА77 кн.5		СА77кн.6	СА77 кн.8
4	6550РФ-3	Черте	СА78	СА78кн.2	СА78	СА78	СА78 кн.5			
5	6725ПФ2(В,П)	РС	СА95кн.1	СА95кн.2	СА95кн.3	СА95кн.4	СА95 кн5			
6	675	РС	СА52 кн.1	СА52 кн.2	СА52 кн.3	СА52 кн.4	СА52			
7	676П	РС	СА91 кн.1	СА91 кн.2	СА91 кн.3	СА91кн.4	СН91 кн.5			
8	676	ПС	СА89кн.1	СА89кн.2	СА89 к.н3	СА89 кн.4	СА89			
9	676П	РС	СА25 кн.1	СА25 кн.2	СА 25	СА25 кн.4	кн5,СА61-			
10	6Н12	РЭ	СА27 кн.1	СА27 кн.2	СА27	СА27 кн.4	1975г	М		
11	6Н12П	Кат. Зд	СА29 кн.1	СА29 кн.2	СА29	СА29 кн.4	СА25	М		
12	6Н13Ф3-2	Тех.до	СА59 кн.1	СА59 кн.2	СА59 кн.3	СА29 кн.4	СА27	М		
13	6Б75ВФ1	РС	СА94кн.1	СА94кн.2	СА94кн.3	СА59 кн.4	СА29	СА94		
14	6Б76ПФ2	РС	СА90 кн.1	СА90кн.2	СА90	СА94 кн.4	СА59 кн.5	СА90		
15	6М12П	РС	СА31 кн.1	СА31 кн.2	СА90	СА90 кн4	СА94 кн.5	СА		
16	6М13П,ПБ	РЭ	СА26 кн.1	СА26 кн.2	СА31кн.3	СА31 кн.4	СА90 кн.5	СА		
17	6Р82	РЭ	СА88	СА88	СА26кн.3	СА26 кн.4	СА63 1975г			
18	6М80, 6М80Г	РЭ			СА88кн.3	СА88	СА			
19	6М82	А	СА30 кн.1	СА30 кн.2	СА30 кн.3	СА30 кн.4	СА	СА30		
20	6М83,6М83Г,6Н10	РО,РС	СА36 кн.1	СА36 кн.2	СА36 кн.3.	СА36 кн.4	СА	СА36		
21	6Н13Ф3	РЭ	СА66 кн.1	СА66 кн.2	СА66 кн.3	СА66 кн.4	СА30	СА66		
22	6Н32, 6Н32Г	РЭ	СА38 кн.1	СА38 кн.2	СА38	СА38	СА36	СА38		
23	6Р11Ф3	РЭ	СА72 кн.1	СА72 кн.2	СА72 кн.3	СА72 кн.4	СА66 кн.5	СА72	СА72 кн.6	
24	6Р12	РЭ(7т)	СА82	СА82 кн2	СА82 кн3	СА82 кн2\2	СА38	СА82	СА82	
25	6Р13,6Р12Б		СА83 кн1	СА83 кн.2	СА83кн.3	СА83 кн4	СА72 кн.5	СА83	СА83	
26	6Р13Ф3	РЭ	СА71 кн.1	СА71 кн.2	СА71 кн3	СА71 кн4	СА82	СА71	СА71	
27	6Р82(Г,Ш),6Р83(Г,Ш)	РЭ	СА88	СА88кн.2	СА88	СА88 кн.4	СА83	СН		
28	6Р83	РЭ	СА80кн.1	СА80 кн2	СА80 кн3	СА80 кн.4	СА71 кн.5			
29	6Т12-1,6Т13-1	РЭ	СА27	СА27	СА27 кн.3	СА80 кн.4	СА88			
30	6Т13Ф3-1	РЭ	СА92 кн.1	СА92 кн.2	СА92кн.3	СА27кн.4	СА80 кн.5			
31	6Т80(Г,Ш)	РЭ	СА96 кн.1	СА96 кн.2	СА96 кн3	СА92кн.4	СА27			
32	6Т10	РЭ	СА97 кн.1	СА97 кн.2А	СА97 кн3	СА96 кн.4	Са92кн.5			СА32 Альбом
33		РЭ	СА64кн.1	СА64кн.2	СА64	СА97 кн4	СА96 кн.5			
34	6П13Ф3		регулиров	регулировка		СА64 кн.3	СА97 кн.5			
35							СА64			