

№ п\п	Модель станка. Сверлильно-расточная группа	РЭ РИ ПС КАТ. Вед. Комп.	Тех. процесс капремонта станка	Чертежи общих видов узлов и базовых деталей	Дефектно-сметная ведомость	Рабочие чертежи тех. оснастки, применяемой при ремонте	Развернутая кинематическая схема с чертежам быстроизнашива ющихся деталей	Типовые тех. процессы изготовления быстроизна шивающихся деталей
1	2125 ручн	РО	СС22 кн.1	СС2 КН.2	СС22 кн.3	СС22 кн.4		
2	2135	РО	СС24 кн.1	СС24 кн.2	СС24	СС24 кн.4	0	СС24 кн.7
3	2206ВМФ4-03	Тех.док.	СС46 кн.1	СС46 кн.2	СС46 кн.3	СС46 кн.4	СС46 кн.5	
4	2620,2622	РО	СР7 кн.2\1	(3Т)	0	0	0	СР7 кн.2\2
5	2620В,2622В,П	РС	СР18 кн.1	0	СР18 кн.3	СР18 кн.4	СР18 кн.5	СР18
6	2652	РЭ	СР11-кн.1	СР18 кн2	СР11	СР11 кн.4	СР11	
7	2654,2656,2657	РС	СС35 кн.1	СР11 кн.2(4Т)	СС35 кн.3	СС35 кн.4	0	
8	2Н118		СС26 кн.1	СС35.кн.2	С26 кн.3	С26 кн.4	0	
9	2Н125	-	СС34 кн.1	СС26 кн.2	СС34 кн.3	СС34 кн.4	СС34 кн.5	
10	2Н135		СС42кн.1	СС34 кн.2	СС27 кн.3	СС34 кн.4	СС19 кн.5	
11	2Н55	РЭ	СС43 кн.1	СС42	СС43	СС43 КН4	СС43	
12	2Н150	Тех.док.	СС40 кн.1	СС43 кн.2	СС40 кн.3	СС40 кн.4	СС40 кн.5	СС40 кн7,СС40кн8
13	2Н55Ф-2	РЭ	СС33	СС40 кн.20	СС33 кн.3	СС33 кн4	СС33 кн.5	
14	2Н58	РС	СС21 кн.1	СС33 кн.2	СС21	СС21	С С16 кн.5	СС23 кн.7
15	2А(Б,В,Г)635	РС	С23 кн.1	СС21 кн.2	СС23 кн.3	СС23 кн4	СС13 кн.5	
16	2А135	РС	СС21 кн.1	С23 кн.2	СС21 м	СС21 кн.4	СС21	СС21 Кн.7
17	2А430	РС	СР4 кн.1	СС21 кн.2	0	СР13	0	
18	2А450 док 1969г.	РЭ	СС36 кн.1	СР4 т2кн1 ч1	СС36 кн.4	СС36 КН.4	СС36 кн.5	
19	2А53		С25 кн.1	СС36 кн.2	СС25 кн.4	СС25 кн.4	0	Кн.7
20	2А55	РЭ, ПС	СР9 кн2\1	СС25 кн.2	0	0	0	СР9 кн2\2,Кн.7
21	2А620Ф-1,2А622Ф-1	РЭ	СР16 кн.1	00	СР16 кн.3	СР16 кн.4	СР16 кн.5	СР16 Кн.7, ср16 кн.6
22	2А635(Б,В,Г)	РЭ	СР17 кн.1	СР16 кн.2	СР17 кн.3	СР17 кн.4	СР17 КН.5	СР17 кн.7
23	2А635,2Б635	РС,	СР6 кн.1	СР17 кн.2 (3Т)	0	0	0	0
24	2Е78П(П,Н)	РЭ	Ср8 кн.1	СР6 кн.2	СР8 кн.3	СР8 кн.4	СР8 кн.5	
25	2М55Ф2		СС39.кн.1	СР8 кн.2	СС39 кн.3	СС39 кн.4	СС39 кн.5	СС39 кн.6,СС39 кн.7
26	2Р135Ф2		СР2 кн.1	СС39 кн.2	0	СР2 к.1\3	0	
27	КР450		0	СР2 кн.1\3				
28	КР450М		0					
29	Хаузер М5		0					
30	НС12		0					
31	НС 12А		СР3 кн.1					
32	2450		0					
33	2657			0	СР11 кн.3			
34	ГФ-2171С5							